



TACOR 7

DEP RWY 20: Ascender en R203 ARI VOR/DME hasta 5500FT, viraje derecha para interceptar R231 (TR051°) directo a ARI VOR/DME. Cruzar ARI VOR FL120 o superior.

TAKE-OFF RWY 20: Climb via R203 ARI VOR/DME until 5500FT, right turn to intercept R231 (TR051°), direct to ARI VOR/DME. Cross ARI VOR at or above FL120.

Transición LOLES: Interceptar R052 ARI VOR directo a LOLES INT. Cruzar LOLES INT FL210 o superior, luego según autorización ATC.

LOLES Transition: Intercept R052 ARI VOR direct to LOLES INT. Cross LOLES INT at or above FL210, then according to ATC clearance.

Transición ERISO: Viraje derecha para interceptar R094 ARI VOR directo a ERISO INT. Cruzar ERISO INT FL210 o superior, luego según autorización ATC.

ERISO Transition: Right turn to intercept R094 ARI VOR direct to ERISO INT. Cross ERISO INT at or above FL210, then according to ATC clearance.